

Отчет об исполнении предписания №Ю 78-02-05/27-898-2023 от 21.12.2023

по результатам обязательного профилактического визита

№78-02-05/50-24223-2023 от 04.12.2023 года

№ п/п	Выявленные нарушения	План устранения
1	Спортивная площадка не имеет полимерного или натурального покрытия, с неровным грунтом.	Направлено служебное письмо для включения в адресную программу разработки проекта на благоустройство. Планирование работ по мере финансирования
2	Не обеспечена установка теневого навеса на территории групповых площадок.	
3	Полы, стены и потолки групповых «Фантазеры», «Улыбка», «Лучики» имеют дефекты и повреждения. Покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты и повреждения.	Направлено служебное письмо для включения в адресную программу ремонтных работ. Планирование работ по мере финансирования
4	Не проведено обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).	Обследование вентиляции запланировано в 2024 году

Заведующий

И.Н. Петракова

